


Prüflingsnummer

Vor- und Familienname

**Industrie- und Handelskammer**



## Abschlussprüfung Teil 1

### Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Berufs-Nr.

**3 1 4 0**

## Arbeitsaufgabe

### Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb

**Frühjahr 2014**

F14 3140 B1

**IHK**

PAL - Prüfungsaufgaben- und  
Lehrmittelentwicklungsstelle  
IHK Region Stuttgart

© 2014, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

## Allgemeine Hinweise

In der Abschlussprüfung Teil 1 hat der Prüfling, wie in Bild 1 gezeigt, eine komplexe Arbeitsaufgabe durchzuführen.

Für die Arbeitsaufgabe mit situativen Gesprächsphasen sind vom Ausbildungsbetrieb die in diesem Heft aufgeführten Werkzeuge, Baugruppen, Bauteile, Halbzeuge und Normteile bereitzustellen.

Diese Prüfungsmittel und dieses Heft sind dem Prüfling rechtzeitig vor dem Termin der Abschlussprüfung Teil 1 zu übergeben, damit er die Prüfungsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit prüfen kann.

Die in diesem Heft beschriebene elektrische Anlage muss nach den geltenden Richtlinien und Vorschriften ausgeführt und geprüft sein. Betriebsübliche Geräte und Materialien sind zugelassen.

**Dieses Heft und einen Datenträger zur Speicherung des SPS-Programms hat der Prüfling zur Arbeitsaufgabe inklusive situativer Gesprächsphasen mitzubringen.** Eintragungen und Anpassungen an betriebliche Gegebenheiten sind zulässig.

Vom Ausbildungsbetrieb ist sicherzustellen, dass der zur Prüfung zugelassene Prüfling in die gültigen Arbeitsvorschriften (zum Beispiel BGV A1, BGV A3, DIN VDE 0105 Teil 100) eine Sicherheitsunterweisung erhalten hat. Der Prüfling bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Sicherheitsunterweisung erhalten hat und ebenfalls beachten und einhalten wird.

Für die Sicherheitsunterweisung kann ein firmeninternes oder das in diesem Heft auf der letzten Seite abgedruckte Formular verwendet werden.

**Ohne sichere Arbeitskleidung und ohne den Unterweisungsnachweis ist eine Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.**

### Hinweis zur Prüfungsvorbereitung:

Das vorliegende Heft beinhaltet die technischen Unterlagen, die für die Erstellung des Arbeitsauftrags „Sortieranlage“ erforderlich sind. Die Unterlagen sind weitestgehend **neutral** ausgeführt und müssen auf die jeweiligen betrieblichen Komponenten angepasst werden.

Von besonderer Bedeutung ist, dass sich der Prüfling mit der Beschreibung des gesamten Steuerungsprozesses, anhand der Hinweise auf den Seiten 20 und 21 gründlich auf die Prüfung vorbereitet.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.



Gestreckte Abschlussprüfung Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik			
Abschlussprüfung Teil 1 Gewichtung: 40 %		Abschlussprüfung Teil 2 Gewichtung: 60 %	
Komplexe Arbeitsaufgabe		Prüfungsbereiche	
– Arbeitsaufgabe inkl. situativer Gesprächsphasen	– Schriftliche Aufgabenstellungen	– Arbeitsauftrag „Praktische Aufgabe“	– Systementwurf
			– Funktions- und Systemanalyse
			– Wirtschafts- und Sozialkunde
Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %
Vorgabezeit: 6 h 30 min	Vorgabezeit: 1 h 30 min	Vorgabezeit: 14 h	Vorgabezeit: 4 h 30 min
– <b>Planung*</b> Richtzeit: 1 h 30 min	– <b>Teil A: (50 %)</b> 23 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl	– <b>Vorbereitung der praktischen Aufgabe</b> Vorgabezeit: 8 h	– <b>Systementwurf</b> Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %
– <b>Durchführung</b> Richtzeit: 3 h 30 min	– <b>Teil B: (50 %)</b> 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich	– <b>Durchführung der praktischen Aufgabe</b> Vorgabezeit: 6 h	<b>Teil A: (50 %)</b> 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl
– <b>Kontrolle</b> Richtzeit: 1 h 30 min		inklusive <b>begleitendes Fachgespräch</b> Vorgabezeit: 20 min	<b>Teil B: Projekt 1 oder Projekt 2 (50 %)</b> 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich
<b>Situative Gesprächsphasen</b> Vorgabezeit: 10 min		Phasen: – Information – Planung – Durchführung – Kontrolle	– <b>Funktions- und Systemanalyse</b> Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %
– Die Zeitdauer der Gespräche ist in der Prüfungszeit enthalten.		Die Bewertung der praktischen Aufgabe erfolgt anhand	<b>Teil A: (50 %)</b> 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl
– Die Gesprächszeitpunkte sind innerhalb der Prüfung beliebig wählbar und können zusammenhängend oder in Teilen geführt werden.		– der aufgabenspezifischen Unterlagen – eines begleitenden Fachgesprächs – der Beobachtung durch den Prüfungsausschuss	<b>Teil B: Projekt 1 oder Projekt 2 (50 %)</b> 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich
*) Die Planungsphase wird im Anschluss an die schriftlichen Aufgabenstellungen durchgeführt. Bei Über- oder Unterschreiten der Richtzeit wird die Abweichung bei der Durchführung und Kontrolle berücksichtigt, damit die Vorgabezeit von insgesamt 6,5 h nicht überschritten wird.			– <b>Wirtschafts- und Sozialkunde</b> Vorgabezeit: 60 min Gewichtung: 20 % 18 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl  6 ungeb. Aufgaben davon 1 zur Abwahl

Bild 1: Gliederung der gestreckten Abschlussprüfung mit Aufteilung in Teil 1 und Teil 2 sowie Gewichtungen und Vorgabezeiten

**Arbeitsaufgabe  
Standard-Bereitstellungsliste für  
den Ausbildungsbetrieb****Elektroniker/-in für  
Automatisierungstechnik**

**Für die Anfertigung der Arbeitsaufgabe werden folgende Werkzeuge, Hilfsmittel und Prüfmittel benötigt!**

**I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

1. Messgerät für Spannungs- und Durchgangsmessung

**II Werkzeuge und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

1. 1 Seitenschneider
2. 1 Kombizange
3. 1 Abisolierwerkzeug
4. 1 Abmantelwerkzeug oder Kabelmesser
5. 1 Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben M2, M3, M4, M5
6. Quetschzange für Aderendhülsen
7. Klebeetiketten
8. Flachspitzzange

**III Prüfmittel und Betriebsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:**

1. 1 Prüfgerät wie in DIN VDE 0113 gefordert
2. 1 Drehfeldprüfgerät
3. 1 Programmiergerät mit Zubehör (bzw. PC)

### Arbeitsaufgabe Standard-Bereitstellungsliste für den Ausbildungsbetrieb

### Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

#### Allgemein

Die unten abgebildete Materialliste stellt eine grobe Auflistung des verwendeten Materialpools für die nachfolgenden Prüfungen dar. Die vollständige Bereitstellung der Materialien ist vor der Prüfungsdurchführung zu gewährleisten. Als Orientierung für den Aufbau des Schaltschranks/Trägersystems der Sortieranlage dienen die Abbildungen auf den Seiten 6 bis 8 dieses Hefts.

#### I Teile, die nach der Vormontagezeichnung vormontiert und teilweise vorverdrahtet für 1 bis 5\* Prüflinge bereitgestellt werden müssen (Gleichzeitig Stückliste für die Vormontagezeichnungen Seite 7 und 8):

**ACHTUNG:** Für den Fall, dass beabsichtigt wird, die Baugruppe SPS außerhalb des Schaltschranks (extern) aufzustellen und anzuschließen, sind die mit \*\* versehenen Positionen gesondert zu berücksichtigen.

- |       |   |    |   |                                      |
|-------|---|----|---|--------------------------------------|
| 1.    | ⊗ | 1  | Schaltschrank oder anderes Trägersystem (z. B. 600 × 760 mm) mit Grundplatte und Befestigungsmaterial                                   |                                      |
| 2.    | ⊗ | 1  | Hutschiene/Tragschiene gelocht 15 × 35; ca. 2 m   |                                      |
| 3.**  | ⊗ | 6  | Endwinkel passend zu Pos. 2 und 5; (davon 2 für externe SPS)  |                                      |
| 4.**  | ⊗ | 5  | Abschlussplatte passend zu Pos. 2 und 5; (davon 2 für externe SPS)  |                                      |
| 5.**  | ⊗ | 69 | Doppelstockklemme 2,5 mm <sup>2</sup> passend zu Pos. 2 betriebsüblich<br>(davon 24 für externe SPS)                                    | -X1: 25; -X2: 8; -X4: 12<br>-X6, -X8 |
| 6.**  | ⊗ | 90 | Bezeichnungsschild passend zu Pos. 5<br>(davon 48 für externe SPS)  |                                      |
| 7.    | ⊗ | 4  | Verbindungsbrücke passend zu Pos. 5; 3 × 2-polig, 1 × 3-polig, 1 × 5-polig  |                                      |
| 8.    | ⊗ | 1  | Stromversorgungseinheit 230/24 V oder 400/24 V, 137 VA mit Gleichrichtung   | -T1                                  |
| 9.    | ⑤ | 5  | Leitungsschutzautomat betriebsüblich, davon 3 × 2 A sowie 2 × 4 A   | -F4, ... -F8                         |
| 10.   | ③ | 2  | Leistungsschütz 4 kW: 24 V DC, 3H, 2Ö, 2S mit Löschiglied <b>(1 Reserve)</b>  | -Q1, -Q2                             |
| 11.   | ③ | 1  | Hilfsschütz 24 V DC, 4Ö, 4S   | -K0                                  |
| 12.   | ③ | 3  | Motorschutzschalter 3 × 0,25-0,63 A, optional 3 × 1-1,6 A (mit Hilfskontakt) <b>(1 Reserve)</b>   | -F1 ... -F3                          |
| 13.   | ⊗ | 1  | NOT-AUS-Schaltgerät 24 V DC (min. 3S), einschl. Pilzdrucktaster Ø 40 mm rastend,<br>Druckknopf rot Ø 22, einschl. gelbes NOT-AUS-Schild | -F9                                  |
| 14.   | ⊗ | 1  | Potenzialklemme/Schiene einschl. Befestigungsmaterial oder PE-Reihenklammern  |                                      |
| 15.   | ⊗ | 1  | SPS mit 24 Eingängen und 24 Ausgängen   |                                      |
| 16.   | ⊗ | 2  | Anschluss für PE mit Befestigungsmaterial gemäß Herstellerangaben (evtl. bauseits vorh.)  |                                      |
| 17.   | ⊗ | 1  | Verdrahtungskanal geschlitzt, 75 × 25, ca. 3,5 m  |                                      |
| 18.   | ⊗ | 1  | Hauptschalter 25 A, 3-pol.  |                                      |
| 19.   | ⑩ | 9  | Leuchtdrucktaster weiß <b>(2 Reserve)</b><br>(einschließlich Leuchtmittel)  |                                      |
| 20.   | ⊗ | -  | Drucktaster rot   |                                      |
| 21.   | ⑥ | 2  | Leuchtdrucktaster blau (einschließlich Leuchtmittel)  |                                      |
| 22.   | ⑥ | 3  | Leuchtmelder weiß <b>(1 Reserve)</b>  |                                      |
| 23.   | ④ | 1  | Leuchtmelder rot  |                                      |
| 24.   | ⊗ | 1  | Drucktaster schwarz (Lt. DIN EN 60204-1 darf auch<br>„Drucktaster rot“ verwendet werden)  |                                      |
| 25.   | ⊗ | 1  | Netzanschluss 3/N/PE ~ 50 Hz, 400 V; 16 A, bestehend aus:   |                                      |
|       | ⊗ | 1  | Verschraubung einschließlich Zugentlastung  |                                      |
|       | ⊗ | 1  | 2,5 m H07RN-F 5G2,5   |                                      |
|       | ⊗ | 1  | CEE-Normstecker 3/N/PE ~ 50 Hz, 400 V, 16 A   |                                      |
| 26.** | ⊗ | 3  | Anbaugehäuse mit Buchseneinsatz 24 polig + PE (2 für externe SPS)   | -X14; -X16; -X28                     |
| 27.** | ⊗ | 2  | Anbaugehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE (externe SPS)   | -X18; -X26                           |
| 28.** | ⊗ | 3  | Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE und Verschraubung (2 für externe SPS)  | -X14; -X16; -X28                     |
| 29.** | ⊗ | 3  | Tüllengehäuse mit Buchseneinsatz 24-polig + PE und Verschraubung (für externe SPS)  | -X18; -X24;<br>-X26                  |
| 30.   | ⊗ | 2  | Anbaugehäuse mit Buchseneinsatz 6-polig + PE 400 V  | -X10; -X50                           |
| 31.   | ② | 2  | Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschraubung  | -X10; -X50                           |
| 32.   | ⊗ | 40 | Beschriftungsschilder für Bauelemente, z. B. Schütze  |                                      |

Details – siehe Seite 8  
Schaltschrank-Tür

\* abhängig von der Prüfungsorganisation



- |     |   |      |   |          |           |
|-----|---|------|---|----------|-----------|
| 33. | ⊗ | 1    | Verbindungsschlauch für Schaltschranktür einschl. Befestigungsmat. 700 mm, min. Ø 50 mm |          |           |
| 34. | ⊗ | 30   | Kabelbinder   |          |           |
| 35. | ⊗ | 1    | Kunststoffaderleitung H07V – K 1,5 mm <sup>2</sup>                                      | schwarz  | ca. 40 m  |
| 36. | ⊗ | 1    | Kunststoffaderleitung H07V – K 1,5 mm <sup>2</sup>                                      | grüngelb | ca. 3 m   |
| 37. | ⊗ | 1    | Kunststoffaderleitung H05V – K 0,5 mm <sup>2</sup>                                      | blau     | ca. 150 m |
| 38. | ⊗ | 1    | Kunststoffaderleitung H07V – K 2,5 mm <sup>2</sup>                                      | grüngelb | ca. 1 m   |
| 39. | ⊗ | Div. | Aderendhülse für 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> (einfach und doppelt)                      |          |           |
| 40. | ⊗ | 2    | Quetschkabelschuh für 2,5 mm <sup>2</sup> , passend für PE-Anschluss                    |          |           |
| 41. | ⊗ |      | Diverses Befestigungsmaterial   |          |           |
| 42. | ⊗ | 1    | Spiralband zum Binden von Leitungen zu Kabelbäumen<br>(Bündelbereich von 5 ... 50 mm)   |          | ca. 2,0 m |
| 43. | ⊗ | 20   | Klebeschilder (Türbeschriftung)   |          |           |
| 44. | ⊗ | 10   | Blindstopfen schwarz Ø 22 mm  |          |           |

↑ Material in dieser Prüfung  
 ↗ Material im Pool bzw. für jede nachfolgende Prüfung gleich


Hinweis:  
 Das Profil (Gerüst) zum Aufstellen des Schaltschranks oder des Trägersystems ist mit den vor Ort vorhandenen Materialien zu realisieren.

**Variante Trägersystem**  
 (Abb. entspricht nicht der aktuellen Prüfung)



**Variante Schaltschrank**  
 (Abb. entspricht nicht der aktuellen Prüfung)







Die Einbaumaße/Bohrungen müssen an die entsprechenden Schaltschranktypen und die verwendeten Bauteile angepasst werden.


<b>IHK</b>	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014		Arbeitsaufgabe Vorbereitung Aufbau: Schaltschrank-Tür	Blattzahl: 13	Vor- und Familiennamen:	Blatt-Nr.  2	Anschl. ↑ 3
	<b>Elektroniker/-in</b> für Automatisierungstechnik				Prüfungs- nummer:		






<b>IHK</b>	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014		Blattzahl: 13	Vor- und Familienname:		3	4
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik			Prüfungsnummer:			
	Arbeitsaufgabe		Stromlaufplan: Hauptstromkreis				





















<b>IHK</b>	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014		Blattzahl: 13	Vor- und Familienname:  Prüfungsnummer:	Blatt-Nr. <b>10</b>	Anschl. <b>11</b>
	<b>Elektroniker/-in</b> für Automatisierungstechnik					
	Arbeitsaufgabe Vorbereitung SPS-Ausgänge (3)					









### Arbeitsaufgabe Anlagenbeschreibung „Sortieranlage“

### Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

#### Anlagenfunktion:

Die automatisierte Sortieranlage einer Fabrik wird eingesetzt, um Kunststoff- und Metallwürfel zu trennen. Über eine Rutsche werden die Würfel dem Förderband zugeführt. Über den Lichtsensor -B3 (Rutsche belegt) wird das Band gestartet. Ist das Band mit einem Metallwürfel belegt, so wird dieser am induktiven Sensor -B5 erkannt und nach Erreichen von Sensor -B4 angehalten. Anschließend wird der Metallwürfel vom Schiebezylinder -M4 nach 2 Sekunden Verzögerung ausgestoßen.

Ist das Band mit einem Kunststoffwürfel belegt, wird er am Sensor -B4 erkannt und in das Magazin am Bandende transportiert. Das Band schaltet beim Erreichen von -B9 ab. Der automatische Ablauf kann nicht mehr über -B3 gestartet werden, bis die Werkstücke aus dem Magazin genommen wurden und der Sensor -B9 nicht mehr dauerhaft bedämpft wird. Wird während des Automatikbetriebs die Anlage durch Betätigen des NOT-AUS, des Bedienschutzes oder des Motorschutzschalters gestoppt, muss sie zuerst über die Betriebsart „Hand“ leer- und in Grundstellung gefahren werden. Über -P14 erfolgt die Anzeige Anlage in Grundstellung. Dies ist mit dem Taster -S10 (Anlage leergefahren) zu bestätigen und wird über die Meldeleuchte -P16 (Anlage leergefahren) angezeigt. Erst dann ist die Vorwahl der Betriebsart „Automatik“ möglich.

#### Anlagenstart:

Die Anlage wird über den Hauptschalter -Q0 sowie den Taster -S1 eingeschaltet, -K0 (Anlage Ein) zieht an und stellt die 24-V-Versorgungsspannung für die Sensoren bereit. Dieser Betriebszustand wird über die Meldeleuchte -P1 (Anlage Ein) angezeigt. Ist der Motorschutzschalter ausgelöst, leuchtet die Meldeleuchte -P11.

Der Leuchtmelder -P10 (Schutzeinrichtung NOT-AUS quittieren) leuchtet. Mit Taster -S9 wird -F9 quittiert und die 24-V-Versorgungsspannung für die Aktoren bereitgestellt. Wenn Druckluft vorhanden ist, leuchtet -P5. Solange -F9 nicht quittiert ist, blinken die Leuchtmelder -P3 (Vorwahl Betriebsart „Hand“), -P4 (Vorwahl Betriebsart „Automatik“) und -P5 (Betriebsdruck vorhanden).

#### Betriebsartenvorwahl:

Nach dem Einschalten der Anlage sind zwei Betriebsarten möglich; wahlweise Handbetrieb oder Automatikbetrieb. Im Handbetrieb wird die Anlage eingerichtet; im Automatikbetrieb arbeitet die Anlage den Fertigungsprozess (Anlagenfunktion) ab.

#### Handbetrieb:

Wird der Taster -S2 (Vorwahl Betriebsart „Hand“) betätigt, so leuchtet die Meldeleuchte -P3 (Vorwahl Betriebsart „Hand“). Die Meldeleuchte -P4 blinkt nicht mehr und erlischt.

Wird der Taster -S7 (Zylinder -M4 ausfahren „Hand“) betätigt, so fährt der Schiebezylinder -M4 aus, die Meldeleuchte -P6 (Zylinder -M4 eingefahren) erlischt und die Meldeleuchte -P7 leuchtet, sobald der Zylinder -M4 seine vordere Endlage erreicht hat.

Nach „Loslassen“ des Tasters -S7 verharrt der Zylinder -M4 in der vorderen Endlage (ausgefahren). Durch Betätigen des Tasters -S6 fährt der Zylinder -M4 ein, die Meldeleuchte -P7 erlischt und -P6 leuchtet erneut.

Nach „Loslassen“ des Tasters -S6 verharrt der Zylinder -M4 in der hinteren Endlage (eingefahren). Mit dem Taster -S5 (Bandantrieb -M1 vorwärts) kann der Antriebsmotor im Tipbetrieb gefahren werden, wenn die Kolbenstange des Zylinders -M4 eingefahren ist. Die Meldeleuchte -P9 leuchtet so lange, wie der Taster -S5 betätigt ist.

#### Automatikbetrieb:

Wird der Taster -S3 (Vorwahl Betriebsart „Automatik“) betätigt, so leuchtet die Meldeleuchte -P4 (Vorwahl Betriebsart „Automatik“). Die Meldeleuchte -P3 erlischt. Anschließend muss noch -S4 („Automatik Start“ Ein) betätigt werden. Das Aktivieren von „Automatik Start“ ist nur möglich, wenn zuvor über den Taster -S10 „Anlage leergefahren“ bestätigt wurde. Wird ein Metallwürfel auf die Zuführschiene (Rutsche) gelegt, bedämpft dieser den Lichtsensor -B3. Hierdurch wird der Bandvorlauf (Bandantrieb -M1 vorwärts) gestartet. Der Metallwürfel rutscht über die Zuführschiene auf das Transportband und wird durch das Transportband bis zum Sensor -B5 (Teilerkennung Metall) befördert.

Wird ein Metallwürfel erkannt, befördert das Transportband den Metallwürfel an den Lichtsensor -B4. Die Abschaltung des Bandvorlaufs erfolgt durch den Lichtsensor -B4 (Teil vor Zylinder -M4). Wenn die Abschaltung des Bandvorlaufs erfolgt ist, fährt die Kolbenstange des Zylinders -M4 verzögert nach 2 Sekunden in die vordere Endlage und schiebt somit den Metallwürfel vom Transportband in das Metallmagazin. Sobald die Kolbenstange die vordere Endlage erreicht hat (-B2 betätigt), fährt die Kolbenstange vom Zylinder -M4 wieder in die hintere Endlage (-B1 betätigt) und die Sortieranlage befindet sich wieder in Grundstellung.

Wird ein Kunststoffwürfel auf die Zuführschiene (Rutsche) gelegt, bedämpft dieser den Lichtsensor -B3. Der Kunststoffwürfel rutscht über die Zuführschiene auf das Transportband und wird am Sensor -B5 (Teilerkennung Metall) vorbeigeführt. Da der Sensor -B5 nur auf Metallwürfel reagiert, befördert das Transportband den Kunststoffwürfel in das Magazin Kunststoff am Bandende. Das Band schaltet beim Betätigen von -B9 ab.

Der automatische Ablauf kann nicht mehr über -B3 gestartet werden, bis die Werkstücke aus dem Magazin genommen wurden und der Sensor -B9 nicht mehr dauerhaft bedämpft wird.


## Arbeitsaufgabe Technologieschema und E-pneumatische Steuerung der „Sortieranlage“

Elektroniker/-in für  
Automatisierungstechnik


### Allgemeines

Siehe Funktionsbeschreibung auf Seite 20

### Technologieschema



### E-pneumatische Steuerung








**Arbeitsaufgabe**  
**Varianten Aktorikmodell**  
**„Sortieranlage“**

**Elektroniker/-in für**  
**Automatisierungstechnik**

Vorschläge zum Aktorikmodell (Abbildungen entsprechen nicht der aktuellen Prüfung)



Bandlänge  
ca. 500 – 600 mm



### Arbeitsaufgabe Material-Bereitstellungsliste Aktorikmodell „Sortieranlage“

### Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

#### Allgemein


Die unten abgebildete Materialliste stellt eine grobe Auflistung des verwendeten Materialpools für die nachfolgenden Prüfungen dar. Die vollständige Bereitstellung der Materialien ist vor der Prüfungsdurchführung zu gewährleisten. Als Orientierung für den Aufbau dienen die Abbildungen auf den Seiten 21 und 22 dieses Hefts.

#### II Teile, die nach der Vormontagezeichnung vormontiert und teilweise vorverdrahtet für 1 bis 5\* Prüflinge bereitgestellt werden müssen (Gleichzeitig Stückliste für Vormontagezeichnung):

- |       |   |   |                                 |
|-------|---|---|---------------------------------|
| 1.    | ⊗ | 1 Filter-Druckregelventil (halbautomatisch) mit Manometer 0,5–10 bar G 1/4  |                                 |
| 2.    | ⊗ | 1 Verteilstück G 1/4 schmal für P/E-Umformer (Druckschalter)  |                                 |
| 3.    | ⊗ | 1 P/E-Umformer (Druckschalter) 0,5–8 bar mit Flansch-Anschluss G 1/4  |                                 |
| 4.    | ⊗ | 1 3/2-Wegeventil elektrisch betätigt 24 V DC; G 1/4; sekundärentlüftend   |                                 |
| 5.    | ⊗ | 1 Betätigungsspule für 3/2-Wegeventil 24 V DC; 4,8 W  |                                 |
| 6.    | ⊗ | 1 Stecker mit Kabel für Betätigungsspule 2-polig + Schutzkontakt inkl. Dichtung für Kupplungsdose   |                                 |
| 7.    | ⊗ | 1 Schalldämpfer G 1/4 für 3/2-Wegeventil  |                                 |
| 8.    | ⊗ | 1 Befestigungswinkel für oben angeführte Teile „NL 2“ (Wartungseinheit)   |                                 |
| 9.    | ⊗ | 2 Verblockungssatz NL 2 G 1/4 für oben angeführte Teile   |                                 |
| 10.   | ③ | 2 ISO-Zylinder D 25 × 100 mm dw mit Abfrage   |                                 |
| 11.   | ③ | 2 Fußbefestigung für Zylinder   |                                 |
| 12.   | ③ | 2 5/2-Wegeventil Impulsausführung 24 V DC G 1/8   |                                 |
| 13.   | ⑥ | 4 Kupplungsdose mit 3 m Kabel für das 5/2-Wegeventil  |                                 |
| 14.   | ⑥ | 4 Drosselschalldämpfer G 1/8  |                                 |
| 15.   | ⊗ | 2 Drehbare Winkel-Schwenkverschraubung G 1/8 für PU-Rohr Ø 4 mm   | } passend<br>} zu Pos. 10 u. 12 |
| 16.   | ⊗ | 2 Drehbare Winkel-Schwenkverschraubung G 1/4 für PU-Rohr Ø 6 mm   |                                 |
| 17.   | ⑨ | 3 Winkel-Schwenkverschraubung G 1/8 für PU-Rohr Ø 4 mm  |                                 |
| 18.   | ⑥ | 2 Steckfix G 1/8 gerade für PU-Rohr Ø 4 mm  |                                 |
| 19.   | ⊗ | 1 PU-Rohr farblos Ø 4 mm; 6 m   |                                 |
| 20.   | ⊗ | 43 Reihenklemme   |                                 |
| 21.   | ⑥ | 5 PE-Reihenklemme   |                                 |
| 22.   | ⊗ | 2 Querverbinder 10-polig  |                                 |
| 23.   | ⊗ | 2 Abschlussplatte AP/PA   |                                 |
| 24.   | ⊗ | 2 Endwinkel 8,5 mm  |                                 |
| 25.   | ⊗ | 1 Tragschiene 15,0 × 35 gelocht, l = 300 mm   |                                 |
| 26.   | ⊗ | 1 Verdrahtungskanal 75 × 25, l = 3 m  |                                 |
| 27.   | ② | 1 Sockelgehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschraubung  | -X20                            |
| 28.   | ② | 2 Tüllengehäuse mit Buchseneinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschr. (1 × externe. SPS)  | -X20, -X50                      |
| 29.   | ⊗ | 1 Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE 400 V   | -X10                            |
| 30.   | ② | 1 3 m PVC-Steuerleitung 7G1,5 300/500 V   |                                 |
| 31.** | ③ | 3 3 m PVC-Steuerleitung 25G1  |                                 |
| 32.   | ⊗ | 1 Sockelgehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE und Verschraubung  | -X24                            |
| 33.   | ⊗ | 156 Crimp-Buchse 2,5/1-1,5 qmm  | } oder Schraubverbindungen      |
| 34.   | ⊗ | 156 Crimp-Stift 2,5/1-1,5 qmm   |                                 |
| 35.   | ⑧ | 5 Induktiver Näherungsschalter 24 V DC, M8-1 mm/M12, Schließfunktion PNP, I <sub>max</sub> : 200 mA kurzschlussfest mit Gerätestecker M12 (3-polig ohne PE), Belegung nach DIN EN 60947-5-2 | -B1, -B2, -B5, -B10, -B11       |
| 36.   | ⑩ | 5 Klemmschelle DRM = 18 mm  |                                 |
| 37.   | ③ | 3 Reflexions-Lichttaster M18, 400 mm, 24 V DC, Schließfunktion PNP, I <sub>max</sub> : 200 mA kurzschlussfest mit Gerätestecker M12 (3-polig ohne PE), Belegung nach DIN EN 60947-5-2       | -B3, -B4, -B9                   |
| 38.   | ⑧ | 8 Steckverbinder M12, 3-polig, Länge 8 m passend zu den induktiven Näherungsschaltern und Reflexions-Lichttastern   |                                 |
| 39.   | ① | - Kapazitiver Näherungsschalter 18 × 1  |                                 |



- |     |   |      |   |          |
|-----|---|------|---|----------|
| 40. | ⑥ | 4    | Optional zur Pos. 35; Endlagenabfrage der Zylinder: Zylinderschalter mit Kabelanschluss<br>3 m PVC, 2-polig                                 |          |
| 41. | ⑥ | 4    | Optional Klemmhalter für Zylinder $\varnothing \times 25$ mm zur Befestigung der Zylinderschalter<br>am Zylinder Pos. 10                    |          |
| 42. | ② | 2    | Positionsschalter mit Antrieb und Rollenschwenkhebel, Leitungseinführung,<br>400 V AC, 10 A, 1S+1Ö mit Verschraubung                        | -B7, -B8 |
| 43. | ① | 1*** | Stirnradgetriebemotor (Flanschbefestigung, B5) mit zwei getrennten Wicklungen,<br>$P=180$ W, Abtriebsdrehzahl: 10/20 1/min oder 20/40 1/min |          |
| 44. | ⊗ | 4    | Kunststoffwürfel abhängig von der Bandbreite des Modells<br>(empfohlene Seitenlänge ca. 30 mm)  |          |
| 45. | ⊗ | 4    | Metallwürfel abhängig von der Bandbreite des Modells<br>(empfohlene Seitenlänge ca. 30 mm)  |          |
| 46. | ⊗ |      | Div. Befestigungsmaterial   |          |
| 47. | ⊗ |      | Div. Verbrauchsmaterial (z. B. Aderendhülsen)   |          |


 ↑ Material in dieser Prüfung  
 — Material im Pool bzw. für jede nachfolgende Prüfung gleich

\* abhängig von der Prüfungsorganisation

\*\* Material für die externe SPS

\*\*\* Für das Simulationsmodell ist nur ein Motor mit zwei getrennten Wicklungen erforderlich (kein angeflanshtes Getriebe).

**Arbeitsaufgabe  
Programmanpassung für eine  
speicherprogrammierbare Steuerung****Elektroniker/-in für  
Automatisierungstechnik****1 Allgemeines**

Bei der Durchführung des Arbeitsauftrags muss der Prüfling das Programm einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) ändern bzw. ergänzen, danach in die SPS eingeben und den Programmablauf prüfen. Dieser Arbeitsauftrag soll der Prüfling an einem ihm vertrauten, vom Ausbildungsbetrieb bereitzustellenden SPS-System durchführen. Angaben zu dem erforderlichen SPS-System enthält die Standardbereitstellungsliste für den Ausbildungsbetrieb.

Zur Vorbereitung auf die Programmanpassung hat der Prüfling im Ausbildungsbetrieb den bereitgestellten Funktionsplan auf das vom Ausbildungsbetrieb bereitgestellte SPS-System umzusetzen. Dazu sind auf den folgenden Seiten die Beschreibung der Steuerung, das Technologieschema, die Zuordnungsliste und der Funktionsplan gegeben. Die abgestimmte Anweisungsliste ist im Ausbildungsbetrieb auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen.

Zur Durchführung des Arbeitsauftrags ist das angepasste bzw. umgesetzte Steuerprogramm dokumentiert mitzubringen. Das Steuerprogramm muss für die Durchführung der Arbeitsaufgabe gespeichert bereitgestellt werden. Sofern dies nicht möglich ist, muss das Programm im Prüfungsbetrieb vor Beginn des Arbeitsauftrags eingegeben werden.


Achtung: Für die Merker müssen „nicht remanente“ Adressbereiche verwendet werden.

**2 Hinweise zur Steuerung „Sortieranlage“****2.1 Funktionsbeschreibung des Steuerungsprozesses**


Die Funktionsbeschreibung zur speicherprogrammierbaren Steuerung finden Sie auf Seite 20 und 21 dieses Hefts.

### Arbeitsaufgabe Technologieschema – Grundprogramm „Sortieranlage“


### Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik



Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.



Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.












Operand		Betriebsmittel- kennzeichen	Funktion
<b>Merker</b>			
M 2.0		HIME_Hand	Hilfsmerker Vorwahl „Hand“
M 2.1		HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl „Automatik“
M 2.2		HIME_Auto_Start	Hilfsmerker „Automatik Start“
M 2.3		HIME_Anlage_leer	Hilfsmerker Anlage leergefahren
M 3.1		HIME31	Hilfsmerker Anlage startbereit
M 3.2		HIME32	Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor Ein
M 3.3		HIME33	Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B4, -M4 vor, 2 s
M 3.4		HIME34	Hilfsmerker Zylinder -M4 zurück
M 3.5		HIME35	Hilfsmerker Kunststoffwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B9
M 5.5		M55	Blinktaktmerker 1 Hz
<b>Zeiten</b>			
T 1		T1	Verzögerung Zylinder -M4 vor


**Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden**



Kommentar		Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar
		Eigen	Fremd			Fremd	Eigen	
-F9	Lastspannung Ein	E 0.1		<div>Netzwerk: 1    Hauptventil "Druckluft Ein"</div> <div></div>				-M0    Hauptventil "Druckluft Ein"
-B6	Betriebsdruck vorhanden	E 4.7		<div>Netzwerk: 2    Anzeige Betriebsdruck vorhanden</div> <div></div> <div></div>				A 0.2
-B6	Betriebsdruck vorhanden	E 4.7						
M55	Blinktaktmerker 1 Hz	M 5.5		<div>Netzwerk: 3    Hilfsmerker Vorwahl "Hand"</div> <div></div> <div></div>				A 4.3    Anzeige Betriebsdruck vorhanden
-S2	Vorwahl Betriebsart "Hand"	E 0.2						
-F1	Anlage Ein (-K0) und Motorschutzschalter F1 i.O.	E 0.0						
-B6	Betriebsdruck vorhanden	E 4.7						
-S3	Vorwahl Betriebsart "Automatik"	E 0.3		<div>Netzwerk: 4    Anzeige Vorwahl Betriebsart "Hand"</div> <div></div> <div></div>				M 2.0    Hilfsmerker Vorwahl "Hand"
HIME_Hand	Hilfsmerker Vorwahl "Hand"	M 2.0						
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1						
M55	Blinktaktmerker 1 Hz	M 5.5						A 4.1    Anzeige Vorwahl Betriebsart "Hand"

IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014		Arbeitsaufgabe Vorbereitung der praktischen Aufgabe	Blattzahl: 11	Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:	Blatt-Nr.		Anschl.
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik					1	2	

Kommentar		Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar	
		Eigen	Fremd			Fremd	Eigen		
-S3	Vorwahl Betriebsart "Automatik"	E 0.3		<div>Netzwerk: 5 Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"</div>					
HIME_Anlage_leer	Hilfsmerker Anlage leergefahren	M 2.3							
-F1	Anlage Ein (-K0) und Motorschutzschalter F1 i.O.	E 0.0							
-B6	Betriebsdruck vorhanden	E 4.7							
-S2	Vorwahl Betriebsart "Hand"	E 0.2							
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1		<div>Netzwerk: 6 Anzeige Vorwahl Betriebsart "Automatik"</div>					
HIME_Hand	Hilfsmerker Vorwahl "Hand"	M 2.0							
M55	Blinktaktmerker 1 Hz	M 5.5							
Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014		Arbeitsaufgabe		Blattzahl: 11		Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:		Blatt-Nr.	Anschl.
Elektrotechniker/-in für Automatisierungstechnik		Vorbereitung der praktischen Aufgabe						2	3
IHK									



Kommentar		Operanden Eigen   Fremd		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden Fremd   Eigen		Kommentar	
				Netzwerk: 7    Hilfsmerker "Automatik Start"					
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1							
HIME_Anlage_leer	Hilfsmerker Anlage leergefahren	M 2.3							
-S4	"Automatik Start" Ein	E 0.4							
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1							
-F9	Lastspannung Ein	E 0.1					M 2.2	HIME_Auto_Start	Hilfsmerker "Automatik Start"
				Netzwerk: 8    Hilfsmerker Anlage leergefahren					
-S10	Quittierung Anlage leergefahren	E 8.3							
-B9	Teil im Magazin	E 8.0							
-Q1	Bandantrieb -M1 vorwärts langsam	A 0.1							
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 4.0							
HIME_Auto_Start	Hilfsmerker "Automatik Start"	M 2.2					M 2.3	HIME_Anlage_leer	Hilfsmerker Anlage leergefahren
IHK		Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014		Arbeitsaufgabe Vorbereitung der praktischen Aufgabe		Blattzahl: 11		Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:	
		Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik						Blatt-Nr. 3	
								Anschl. 4	


Kommentar		Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar		
		Eigen	Fremd			Fremd	Eigen			
		Netzwerk: 9    Anzeige Anlage leergefahren								
HIME_Anlage_leer    Hilfsmerker Anlage leergefahren		M 2.3								
M55    Blinktaktmerker    1 Hz		M 5.5								
HIME_Auto_Start    Hilfsmerker "Automatik Start"		M 2.2								
HIME_Anlage_leer    Hilfsmerker Anlage leergefahren		M 2.3								
-Q1    Bandantrieb -M1 vorwärts langsam		A 0.1						A 8.0    Anzeige Anlage leergefahren		
		Netzwerk: 10    Anzeige Anlage in Grundstellung								
-B1    Zylinder -M4 eingefahren		E 4.0								
-Q1    Bandantrieb -M1 vorwärts langsam		A 0.1								
M55    Blinktaktmerker    1 Hz		M 5.5						A 8.1    Anzeige Anlage in Grundstellung		
IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014		Arbeitsaufgabe		Blattzahl: 11		Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:		Blatt-Nr.	Anschl.
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Vorbereitung der praktischen Aufgabe						4	5

IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014		Arbeitsaufgabe		Blattzahl: 11	Vor- und Familienname: Prüfungs- nummer.	Blatt-Nr. 5	Anschl. ➔ 6		
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Vorbereitung der praktischen Aufgabe							
Kommentar		Operanden Eigen   Fremd		Funktionsplan "Sortieranlage"				Operanden Fremd   Eigen		Kommentar
				Netzwerk: 11 Hilfsmerker Anlage startbereit						
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 4.0								
HIME34	Hilfsmerker Zylinder -M4 zurück	M 3.4								
HIME_Anlage_leer	Hilfsmerker Anlage leergefahren	M 2.3								
-B9	Teil im Magazin	E 8.0								
HIME35	Hilfsmerker Kunststoffwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B9	M 3.5								
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1								
-F9	Lastspannung Ein	E 0.1								
HIME32	Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor Ein	M 3.2						M 3.1	HIME31 Hilfsmerker Anlage startbereit	

Kommentar		Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar		
		Eigen	Fremd			Fremd	Eigen			
				Netzwerk: 12   Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor Ein						
HIME_Automatik   Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1									
HIME_Auto_Start   Hilfsmerker "Automatik Start"	M 2.2									
-B1   Zylinder -M4 eingefahren	E 4.0									
-B3   Rutsche belegt	E 4.4									
-B9   Teil im Magazin	E 8.0									
HIME31   Hilfsmerker Anlage startbereit	M 3.1									
HIME_Automatik   Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1									
-F9   Lastspannung Ein	E 0.1									
HIME33   Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B4, -M4 vor, 2 s	M 3.3									
HIME35   Hilfsmerker Kunststoffwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B9	M 3.5									
						M 3.2		HIME32   Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor Ein		
IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014			Arbeitsaufgabe Vorbereitung der praktischen Aufgabe		Blattzahl: 11		Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:	Blatt-Nr. 6	Anschl. 7
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik										



Kommentar		Operanden Eigen   Fremd		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden Fremd   Eigen		Kommentar			
				Netzwerk: 13    Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B4, -M4 vor, 2 s							
-B5	Teilerkennung Metall	E 4.6					M 3.3		HIME33    Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B4, -M4 vor, 2 s		
HIME32	Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor Ein	M 3.2									
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1									
-F9	Lastspannung Ein	E 0.1									
HIME34	Hilfsmerker Zylinder -M4 zurück	M 3.4									
				Netzwerk: 14    Hilfsmerker Zylinder -M4 zurück							
-B2	Zylinder -M4 ausgefahren	E 4.1					M 3.4		HIME34    Hilfsmerker Zylinder -M4 zurück		
HIME33	Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B4, -M4 vor, 2 s	M 3.3									
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1									
-F9	Lastspannung Ein	E 0.1									
HIME31	Hilfsmerker Anlage startbereit	M 3.1									
Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014		Arbeitsaufgabe Vorbereitung der praktischen Aufgabe		Blattzahl: 11		Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:		Blatt-Nr. 7		Anschl. 8	
IHK		Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik									

Kommentar		Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar	
		Eigen	Fremd			Fremd	Eigen		
				Netzwerk: 15   Hilfsmerker Kunststoffwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B9					
-B4	Teil vor Zylinder -M4	E 4.5							
HIME32	Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor Ein	M 3.2							
HIME_Automatik	Hilfsmerker Vorwahl "Automatik"	M 2.1							
-F9	Lastspannung Ein	E 0.1							
HIME31	Hilfsmerker Anlage startbereit	M 3.1						M 3.5	HIME35   Hilfsmerker Kunststoffwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B9
Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014		Arbeitsaufgabe		Blattzahl: 11		Vor- und Familienname:		Blatt-Nr.	Anschl.
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Vorbereitung der praktischen Aufgabe				Prüfungsnummer:		8	9
IHK									

Kommentar		Operanden Eigen   Fremd		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden Fremd   Eigen		Kommentar	
				Netzwerk: 16    Bandantrieb -M1 vorwärts langsam					
HIME32	Hilfsmerker Teil auf Rutsche, Bandmotor Ein	M 3.2							
HIME33	Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B4, -M4 vor, 2 s	M 3.3							
-B4	Teil vor Zylinder -M4	E 4.5							
HIME35	Hilfsmerker Kunststoffwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B9	M 3.5							
HIME_Hand	Hilfsmerker Vorwahl "Hand"	M 2.0							
-S5	Tippbetrieb Band vorwärts langsam	E 0.5							
-F9	Lastspannung Ein	E 0.1							
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 4.0							
				A 0.1    -Q1    Bandantrieb -M1 vorwärts langsam					

IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014		Arbeitsaufgabe Vorbereitung der praktischen Aufgabe	Blattzahl: 11	Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:		Blatt-Nr.	Anschl.
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik				9	10		

Kommentar		Operanden Eigen   Fremd		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden Fremd   Eigen		Kommentar	
				Netzwerk: 17 Verzögerung Zylinder -M4 vor					
HIME33	Hilfsmerker Metallwürfel erkannt, Bandmotor Ein bis Sensor -B4, -M4 vor, 2 s	M 3.3							
-B4	Teil vor Zylinder -M4	E 4.5							
				Netzwerk: 18 Zylinder -M4 ausfahren					
T1	Verzögerung Zylinder -M4 vor	T 1							
HIME_Hand	Hilfsmerker Vorwahl "Hand"	M 2.0							
-S6	Zylinder -M4 einfahren "Hand"	E 0.6							
-S7	Zylinder -M4 ausfahren "Hand"	E 0.7							
-F9	Lastspannung Ein	E 0.1							
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 4.0							
-Q1	Bandantrieb -M1 vorwärts langsam	A 0.1							


Kommentar		Operanden Eigen   Fremd		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden Fremd   Eigen		Kommentar	
				Netzwerk: 19    Anzeige Zylinder -M4 ausgefahren					
-B2	Zylinder -M4 ausgefahren	E 4.1		<div>&amp;</div>		A 4.5		-P7    Anzeige Zylinder -M4 ausgefahren	
				Netzwerk: 20    Zylinder -M4 einfahren					
HIME34	Hilfsmerker Zylinder -M4 zurück	M 3.4		<div>&gt;=1</div>					
HIME_Hand	Hilfsmerker Vorwahl "Hand"	M 2.0		<div>&amp;</div>					
-S6	Zylinder -M4 einfahren "Hand"	E 0.6		<div>&amp;</div>					
-S7	Zylinder -M4 ausfahren "Hand"	E 0.7		<div>&amp;</div>					
-F9	Lastspannung Ein	E 0.1							
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 4.0				A 0.3		-M2    Zylinder -M4 einfahren	
				Netzwerk: 21    Anzeige Zylinder -M4 eingefahren					
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 4.0		<div>&amp;</div>		A 4.4		-P6    Anzeige Zylinder -M4 eingefahren	
Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014		Arbeitsaufgabe Vorbereitung der praktischen Aufgabe		Blattzahl: 11		Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:		Blatt-Nr. 11	Anschl. -
IHK		Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik							

### Arbeitsaufgabe Checkliste Grundprogramm „Sortieranlage“

### Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Überprüfen Sie nach der Eingabe das im Ausbildungsbetrieb vorbereitete Steuerprogramm (Grundprogramm) anhand der nachstehenden Funktionstabelle.

#### Funktionstabelle

Lfd. Nr.	Teilfunktionen	Prüfling: Funktion gegeben	
		ja	nein
1.	Die Anlage wird über den Hauptschalter -Q0 sowie den Taster -S1 (-K0 Ein) eingeschaltet.		
2.	Mit dem Taster -S9 (Quittierung Schutzeinrichtung) lässt sich das Sicherheitsschaltgerät -F9 quittieren. Der Leuchtmelder -P10 erlischt.		
3.	Die Meldeleuchten -P3 (Anzeige Vorwahl Betriebsart „Hand“) und -P4 (Anzeige Vorwahl Betriebsart „Automatik“) blinken mit der Taktfrequenz von 1 Hz, solange noch keine Betriebsartenvorwahl getroffen wurde.		
4.	Über die Taster -S2 bzw. -S3 lässt sich bei vorhandenem Betriebsdruck die Vorwahl Betriebsart „Hand“ bzw. „Automatik“ vorwählen. Dies wird dann über die Meldeleuchten -P3 bzw. -P4 mit Dauerlicht angezeigt. 		
5.	Bei der Vorwahl Betriebsart „Hand“ lässt sich das Transportband über den Taster -S5 vorfahren, wenn sich der Zylinder -M4 in Grundstellung befindet.		
6.	Bei der Vorwahl „Hand“ lässt sich die Kolbenstange des Zylinders -M4 über die Taster -S6 bzw. -S7 ein- und ausfahren. Dies wird über die Meldeleuchten -P6 bzw. -P7 angezeigt.		
7.	Bevor die Anlage in „Automatik“ gestartet wird, muss mit dem Taster -S10 bestätigt werden, dass die Anlage leer- und in Grundstellung gefahren ist. Nun kann man über den Taster -S3 „Automatik“ sowie -S4 „Automatik Start“ die Betriebsart „Automatik“ starten. Wird nun ein Metallwürfel auf die Zuführschiene gelegt, wird dieser durch den Lichtsensor -B3 erfasst und schaltet den Bandmotor -M1 vorwärts ein.		
8.	Der Metallwürfel rutscht über die Zuführschiene auf das Transportband, wird vom induktiven Sensor -B5 (Teilerkennung Metall) erkannt und nun bis zum Lichtsensor -B4 befördert. Dieser bewirkt die Abschaltung des Bandvorlaufs -M1.		
9.	Nach der Abschaltung des Bandvorlaufs fährt die Kolbenstange des Zylinders -M4 verzögert aus und schiebt somit den Metallwürfel vom Transportband ins Metallmagazin. Sobald die Kolbenstange die vordere Endlage erreicht hat (-B2 betätigt), fährt diese wieder in die hintere Endlage (-B1 betätigt) und die Sortieranlage befindet sich in Grundstellung.		
10.	Wird nun ein Kunststoffwürfel auf das Transportband gelegt, wird dieser vom Lichtsensor -B5 (Teilerkennung Metall) nicht erkannt und in das Magazin Kunststoff am Ende des Bands transportiert. Der Bandvorlauf wird durch das kurze Bedämpfen des Sensors -B9 gestoppt.		
11.	Der Automatikbetrieb kann nicht mehr gestartet werden, bis die Werkstücke aus dem Magazin genommen wurden und der Sensor -B9 nicht mehr dauerhaft bedämpft wird.		
12.	Beim Betätigen des NOT-AUS-Tasters -S8 oder beim Öffnen des Bedienerschutzes -B7 oder -B8 wird die Sortieranlage sofort stillgesetzt.		
13.	Erst nach entriegeltem NOT-AUS-Taster -S8 und geschlossenem Bedienerschutz -B7 und -B8 lässt sich das Sicherheitsschaltgerät -F9 über den Taster -S9 wieder quittieren und die Lastspannung somit einschalten.		
14.	Bei ausgelöstem Motorschutzschalter leuchtet die Meldeleuchte -P11 (Motorschutzschalter) dauerhaft.		
15.	Um die Anlage nun wieder in „Automatik“ in Betrieb nehmen zu können, muss sie zuerst mit „Hand“ leer- und in Grundstellung gefahren und mit dem Taster -S10 bestätigt werden; dies wird über die Meldeleuchten -P16 (Anzeige Anlage leergefahren) und -P14 (Anzeige Anlage in Grundstellung) angezeigt.		



<b>IHK</b> Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014	Vor- und Familienname:		
	Prüfungsnummer:		Datum:
<b>Arbeitsaufgabe</b> <b>Vorbereitung</b> <b>Sichtkontrolle Anlage</b>		<b>Elektroniker/-in für</b> <b>Automatisierungstechnik</b>	

Auswahl IHK   PA <sup>1)</sup>		Bezeichnung				
X		Anlage:				
X		Typenbezeichnung: _____		Hersteller:		
X		Netzspannung:		Baujahr:		
X		Grund der Prüfung:	Erstprüfung		Wiederholungsprüfung	
			Änderungsprüfung		Instandsetzungsprüfung	
<b>Prüfung nach:</b>			DIN VDE 0100-600	X	i. O.	nicht i. O.
<b>Sichtkontrolle</b>			DIN VDE 0113	X		
X		Die elektrischen Betriebsmittel stimmen mit der technischen Dokumentation überein				
		Betriebsmittel entsprechen den Betriebsmittelnormen, Auswahl aus der DIN VDE 0100 und den Angaben der Hersteller				
X		Betriebsmittel sind ohne sichtbare, die Sicherheit beeinträchtigende Beschädigungen				
X		Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag				
		Brandschottungen vorhanden/Vorkehrungen gegen Ausbreitung von Feuer				
		Schutz gegen thermische Einflüsse				
X		Auswahl und Einstellung von Schutz- und Überwachungsgeräten				
		Auswahl der elektrischen Betriebsmittel und Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der äußeren Einflüsse				
X		Ordnungsgemäße Kennzeichnung von Neutral- und Schutzleitern/ Einhaltung der Leiterfarben bei unterschiedlichen Spannungssystemen				
		Anordnung von einpoligen Schaltgeräten in Außenleitern				
X		Vorhandensein der Schaltungsunterlagen				
X		Vorhandensein von Warnhinweisen				
		Kennzeichnung der Stromkreise				
X		Kennzeichnung der Überstromschutzeinrichtungen/ der Überlasteinrichtungen/der Betriebsmittel				
X		Ordnungsgemäße Leiterverbindung				

<sup>1)</sup> Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.

<b>IHK</b> Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2014	Vor- und Familienname:	
	Prüfungsnummer:	Datum:
<b>Arbeitsaufgabe</b> <b>Vorbereitung</b> <b>Messprotokoll „Auszug“</b>	<b>Elektroniker/-in für</b> <b>Automatisierungstechnik</b>	

Auswahl IHK   PA <sup>1)</sup>		Vorgaben	Wert
X		Fehlerschleifenimpedanz am Speisepunkt (z. B. vom Kunden angegeben)	
X		Vorsicherung des Speisepunkts (z. B. vom Kunden angegeben)	

Durchgängigkeit der Schutzleiter			Messwert	geeigneter Wert*	i. O.	nicht i. O.
X		PE-Klemme → Einspeisung (CEE-Stecker)				
X		PE-Klemme → Schaltschrank				
X		PE-Klemme → Montageplatte Schaltschrank				
X		PE-Klemme → Schaltschranktür/Gestell				
X		PE-Klemme → Schaltschrankbodenblech				
X		PE-Klemme → Netzteil				
X		PE-Klemme → SPS				
X		PE-Klemme → Antriebe				
X		Berechnung des geeigneten Werts der Schutzleiter: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div></div> <div>             gewählter Übergangswiderstand (z. B. 10 mΩ):  <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> </div> </div>				
X		Berechnung der Schleifenimpedanz:				
X		Schutz durch automatische Abschaltung gegeben				

Auswahl IHK   PA <sup>1)</sup>	Messung	Messwert	Mindestwert			
	RCD-Prüfung					
	Berührungsspannung $U_B$					
	Auslösestrom $I_F$					
	Auslösezeit $t_a$					
	RCD löst aus					

\* Entpricht nach DIN/VDE dem berechneten zu erwartenden Wert.

Auswahl IHK   PA <sup>1)</sup>		Isolationsmessung	Messwert	Mindestwert	i. O.	nicht i. O.	
X		L1 → PE-Schiene					
X		L2 → PE-Schiene					
X		L3 → PE-Schiene					
X		N → PE-Schiene					
X		L1 → +24 V					
X		L2 → +24 V					
X		L3 → +24 V					
X		Schutz durch Isolation gegeben?					

Auswahl IHK   PA <sup>1)</sup>		Prüfen und Messen	Messwert	i. O.	nicht i. O.	
X		Einspeisung ~400/230 V				
X		Kleinspannungen				
X		Einspeisung Drehfeld	rechts			
X		Spannungspolarität Kleinspannung				
X		Spannungspolarität an den SPS-Baugruppen				

Auswahl IHK   PA <sup>1)</sup>		Schutzeinrichtungen	Bemerkung	i. O.	nicht i. O.	
X		Schutzrelais	2-kanalig verdrahtet			
X		NOT-AUS-Kreise/Bedienerschutz	Abschaltfunktionen			
		Verriegelungen	Maschinelle Verriegelung			

Auswahl IHK   PA <sup>1)</sup>		Verwendete Messgeräte (Typ):	Bemerkung	
X				

Unterschrift Prüfender:	Verantwortlicher Unternehmer:					
_____	_____	_____	_____	_____	_____	
Ort	Datum	Unterschrift	Ort	Datum	Unterschrift	

Auswahl IHK   PA <sup>1)</sup>		Funktion der Anlage	Bemerkung	i. O.	nicht i. O.
X		Siehe Checkliste Selbstkontrolle			

<sup>1)</sup> Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.

